


# Mehrfräaserspanndorn



- 1 Spannmutter; 2 Vorsteckscheibe; 3 Zwischenscheibe; 4 Formfräser;
- 5 Aufnahmespanndorn; 6 Mitnehmer

