
## Bohrvorrichtung mit Exzenterspannung



- Motor; 2 Aufnahme für Bohrvorrichtung; 3 Spindel
  Spannzangen für Werkstückaufnahme; 5 Keilriemen; 6 Keilriemenscheibe;

