


Bördelvorrichtung



- 1 Motor; 2 Gestell - Säule;
- 3 Antriebswelle; 4 Formteil außen ;
- 5 Formrolle 6 Werkstück ;
- 7 Gestell;

